



VERARBEITUNGSANLEITUNG

rutschfrei outdoor 5 m² (Art.Nr. 48110205)
rutschfrei outdoor 10 m² (Art.Nr. 48110210)

1. Reinigung und Vorbereitung der zu beschichtenden Fläche:

Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände: Die Fläche mit Wasser benetzen und mit einem geeigneten Schwamm oder Bürste gut reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trockenreiben und für 24 h absolut trocken halten. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und arbeiten Sie nicht bei Regenrisiko.

Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit herkömmlichem Malerklebeband.

2. rutschfrei outdoor auftragen:

Bei saugenden oder nicht glatten Oberflächen muss vor der Beschichtung ein Haftgrund aufgetragen werden. Ansonsten zieht die rutschfrei Beschichtung in das Material und kann seine Funktion nicht erfüllen.

Wenn die Fläche trocken ist, setzen Sie die Beschichtung fort. Bitte die Trocknungszeit für den Haftgrund die jeweiligen Herstellerangaben beachten.

Bitte den Inhalt vor Gebrauch mindestens **2 Minuten** gut schütteln.

Inhalt nicht direkt auf die zu beschichtende Fläche schütten, sondern eine Beschichtungswanne benutzen und mit einer Lackwalze (Standard Kurzflor, keine Feinschaumrolle) auftragen.

Tauchen Sie die Lackwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.

Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte nach außen arbeiten. Die Fläche zunächst in einer Richtung gleichmäßig und dünn beschichten dann um 90° versetzt das bereits aufgetragene Material nochmals mit der Rolle verteilen; wiederum 90° versetzt (ohne Druck auf die Walze) die Fläche abrollen.

Die rutschfrei Beschichtung ist beim Aufragen leicht milchig und wird später während der Trocknung transparent.

Tropfen sofort mit lauwarmen Wasser abwischen.

Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.

Nicht verbrauchte rutschfrei Beschichtung können Sie in die Flasche zurückfüllen. Die angebrochene Flasche ist gut verschlossen und bei Keller Temperatur ca. 3 Monate haltbar.

3. Trocknung der Beschichtung:

Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist Ihre Oberfläche wieder benutzbar. (optimale Bedingungen: Temperatur > 20°C und gute Durchlüftung!)

Eine mechanische Reinigung darf erst nach einer Woche Trocknung durchgeführt werden.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bitte kontaktieren Sie uns einfach per Email: anfrage@rutschfrei.de